

Servizio Risorse umane e strumentali

### ***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito D.lgs n. 252/2005);  
Visto in particolare, l'art. 18 del d.lgs. n. 252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito COVIP);  
Visto il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento della COVIP;  
Visto il "Regolamento disciplinante l'acquisizione di beni e servizi in economia" della COVIP;  
Visto l'art. 14 del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità della COVIP che stabilisce che le competenze in materia di assunzione di impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera;  
Vista la delibera della Commissione del 14 febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione di impegni di spesa;  
Vista la delibera della Commissione del 21 dicembre 2011 concernente la nomina del Responsabile del Servizio Risorse umane e strumentali;  
Visti il D.lgs 163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici" ed il Regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs n. 163/2006"  
Visto l'art. 4, comma 4 del Regolamento disciplinante l'acquisizione di beni e servizi in economia che stabilisce la possibilità di prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l'importo di spesa è inferiore a 40 mila euro, IVA esclusa;  
Ritenuto di procedere all'affidamento diretto trattandosi di un importo inferiore ai 40.000 euro Iva esclusa di cui all'art. 125, comma 11, ultimo alinea, del D. lgs n. 163/2006;  
Ravvisata la necessità di procedere ad un intervento di muratura (sostituzione soglia in marmo nella stanza 127 e realizzazione di un foro con posa in opera di bocchettone PVC e discendente di scarico sempre in PVC 0,80 cm. diametro);  
Considerato che il ristagno di acqua piovana ha già causato danni nel muro confinante con segni di umidità sul muro del vano bagno della Vigilanza, nonché ai mobili posti all'interno della stanza 127 adibiti ad archivio;  
Vista l'allegata nota del perito Claudio Graziani in data 9 febbraio c.a., con la quale si evidenzia la necessità di tale riparazione per evitare un aggravio di ulteriori danni, anche nei locali sottostanti;  
Visto il preventivo avanzato dalla ditta TF Costruzioni srl n. 63/2015 del 4 febbraio scorso;  
Vista la nota degli Uffici del 9 febbraio corrente che ha accertato, tra l'altro, che il capitolo 10311 "Manutenzione e riparazione ordinaria degli immobili" del Bilancio di previsione 2015, presenta adeguato stanziamento;  
Visto il CIG n. **XDD121AD83**;

### **DETERMINA**

di assumere l'impegno di spesa, a favore della ditta TF Costruzioni Srl per i lavori di sistemazione soglia e rifacimento discendente per l'acqua piovana sul terrazzino lato Vigilanza dello stabile della Covip, al costo complessivo di € 2.257,00, iva inclusa, che andrà a valere sul capitolo 10311 "Manutenzione e riparazione ordinaria degli immobili", del Bilancio di previsione 2015 che presenta adeguato stanziamento.

Roma 10/2/2015

Il Responsabile del Servizio  
(dott. Mario Ludovico Rossi)